

**COMITE DE LUTTE CONTRE LES EPIDEMIES
«CLCE-ONGD»**

E-mail : luttepiclece@gmail.com

Tel : 0994347648,0821736580

Arrêté Ministériel N° 084/CAB.MIN/AFF.SS.AH/PKY/KS/2017



**RAPPORT CIRCONSTENCIEL AU SUJET DE LA CATASTROPHE NATURELLE
SURVENUE SUR LES RESEaux D'ADDUCTION D'EAU POTABLE QUI
ALIMENTENT LA CITE FRONTALIERE DE KASINDI-LUBIRIHA AINSI QUE LES
VILLAGES PERIPHERIQUES.**

1. Contexte/justification

L'an deux mille vingt, le vingtième jour du mois de mai, pendant la nuit, aux environs de quatre heures du matin, il est tombé dans les massifs du groupement Basongora surplombant la contrée du village Kizumbura et ses environs, une pluie torrentielle et violente qui a laissé derrière elle nombreux dégâts à des conséquences très lourdes et néfastes.

Parmi ces dégâts, nous signalons celui survenu sur deux réseaux d'adduction d'eau potable en système gravitaire. Ces deux réseaux qui ont été la cible de l'ouragan, avaient été érigés par les ONG « OXFAM » et « HYFRO ». Certains captages et conduites de ces deux réseaux ont été complètement endommagés et emportés par des éboulements des terres.

Vu les dégâts très énormes et que les associations locales sont incapables de reconstruire des nouveaux ouvrages pour limiter les conséquences qui peuvent en découler (maladies hydriques et des mains sales) ;

Etant donné que la Cité frontalière de Kasindi est parmi les zones endémiques; et partant, exposée à l'épidémie de choléra ;

Sachant par ailleurs que cette dernière est en train de traverser la période de la pandémie de COVID-19 et l'EBOLA qui nécessitent la présence permanente d'eau;

Qu'il est indispensable, pour protéger la communauté, de ravitailler en eau potable les différents points d'entrée de la frontière Congolo-Ougandaise (DGM, KAMBO, KESOKASA, KASUPA, KAMUCHANGA et KABILIMA), les différentes structures sanitaires (Centre de Santé de Référence Lubiriha, Centre de Santé de Référence KANGAUKA, Centre Hospitalier NAZARETH, Centre Hospitalier UMOJA,

Centre Hospitalier USALAMA, Centre de Santé la FRONTIERE,...), ainsi que les lieux publics (le marché centrale de Lubiriha, les différents parking de Lubiriha, les altères principaux,...) ;

Le Comité de Lutte Contre les Epidémies se sent très obligé de remonter des alertes, à travers ce rapport, auprès du Gouvernement aussi bien National que Provincial voire aux différents partenaires.

Cela étant, voici ci-dessous la réalité qui a été constatée sur terrain après les investigations.

2. Constat général.

D'après les informations en notre possession :

Sur terrain, dans la nuit du 20/05/2020, vers 22h00, il y a eu une pluie violente qui est tombée sur le sol et qui est allé jusqu'au lendemain, le 21/05/2020 vers 4heures du matin.

Après cette pluie, s'en est alors suivi une série des éboulements des terres qui ont laissé derrière eux nombreuses et énormes dégâts matériels et humains.

Ces dégâts matériels sont à la base de diminution sensiblement remarquable d'eau potable dans cinq Aires de santé de la Zone de Santé de Mutwanga plus précisément celles du Groupement Basongora : Muramba, Kangahuka, Kasanga, Lubiriha et la Frontière.

a) : Etat de lieu de l'Aire de Santé la Frontière et conséquences

Plusieurs maisons, biens de valeurs, Cultures vivrières, petits bétails et surtout les tanks dans lesquels le Comité de Lutte Contre les Epidémies approvisionne de l'eau à fin de permettre à la population de veuillez sur l'hygiène des mains au niveau des différents points d'entrées ont été emportés par les eaux des pluies.

Tableau

N°	Désignation point d'entrées	Quantité	Observation
01	KAMUCHANGA	1 tank de 500 Litres et 1 Bacs	Emportés
02	KABILIMA	1 tank de 500 Litres et 1 Bacs	Emportés
03	KESOKASA	1 tank 2000 litre, 1 tank 500 et 2 bacs	Emportés
04	KASUPA	1 tank de 500 Litres et 1 Bacs	Emportés

b) Difficultés rencontrées dans les cinq Aires de Santé y compris l'Aire de Santé la Frontière.

Le Comité de Lutte contre les épidémies approvisionne en eau potable treize tanks installés depuis longtemps dans différents lieux publics dont quatre, signalés dans le tableau ci-haut, ont été emportés par les eaux inondant la rivière Lubiriha et les neuf autres demeurent en bon état.

Toutefois leur approvisionnement pose problème suite à la catastrophe naturelle sus invoquée car il y a carence en eau potable : C'est la grande difficulté.

3. Risque envisagé :

Le risque majeur, c'est notamment la propagation à grande échelle des maladies tant hydriques que des mains sales y compris le Covid-19 .

4. Remèdes envisagés.

Face au risque signalé ci-haut, il convient de :

- ✓ Redynamiser les systèmes de forage non actifs ;
- ✓ Apporter appui aux ONG locales chargées de combattre les maladies aussi bien hydriques que des mains sales moyennant un financement tant matériel que pécuniaire.
- ✓ Renforcer la sensibilisation au sujet des modes de prévention des dites maladies.
- ✓ Augmenter autres systèmes de forage dans les Aires des Santé ci-haut citées.

Fait à Lubiriha, Le 22/05/2020

Pour le CLCE

ALY YUSUFU

Président C.A



KAKULE SIKULI MUSUBAO

Directeur Général